

## 位於荷李活道前已婚警察宿舍地皮的 歷史構築物初步評估報告

### 士丹頓街邊界牆

沿士丹頓街而建的邊界牆由一道水泥抹面牆構成，該牆以中間支柱間以凹壁的形式建造於不規則砌石擋土牆上。入口兩邊的舊門柱為古典建築風格的巨大方形花崗岩柱。牆身的凹壁和支柱結構大概是磚砌物，並經水泥抹面和油漆。

2. 牆頂安裝的鐵網圍欄和入口鐵閘不被認為具有建築或歷史價值。可惜的是，由於多年來一再改建，這道牆的真確原貌已失。從一張攝於一九〇三年的皇仁書院舊照片中可見，該牆的支柱之間本為穿孔節間牆，而不是目前的實心節間牆。

### 地下公廁

3. 該地下公廁分為兩部分，各有獨立入口，分別經士丹頓街和鴨巴甸街的階梯進入。廁所內部已然現代化，鋪有釉面瓷磚，具歷史價值的東西已蕩然無存。入口階梯旁設有扶欄的牆壁為矮節間牆，具有若干價值，可惜已被現代的紙皮石覆蓋，破壞了其歷史面貌和原狀。

4. 從警察宿舍那一邊可以看到廁所外露的牆身，那是以荷蘭式砌合法建造的紅磚牆，牆身鋪砌整齊，狀況良好，每隔若干距離分別有支墩、通風口和百葉窗。舊不規則砌石擋土牆的角位部分明顯已被拆卸以興建公廁，因可以看到紅磚牆連接舊牆身的位置。護牆顯然是在紅磚牆頂重建的。整道紅磚牆均有突出的柱腳和石蓋頂環繞，大概用以遮蓋牆腳。一九一八年的工務司年報對該公廁的建築有詳細描述。

### 鴨巴甸街邊界牆

5. 該址在這一邊的邊界牆由幾種不同類型的牆身組成，包括不規則砌石牆連巨形細琢蓋頂石，以及為配合鴨巴甸街的斜度而採用階梯形式並以凹壁和中間支柱結構建造的水泥抹面牆。從一張攝於一九〇三年的皇仁書院舊照片中可以看到，位於與士丹頓街交界處的階梯形牆身為外露的磚砌物，後來顯然曾經以水泥抹面。

6. 主要車輛入口有兩支巨形花崗岩門柱，其構造與上文描述的士丹頓街門柱相同。這部分牆身明顯曾在一九五〇年代經過改動，以供車輛進出警察宿舍。牆頂安裝的鐵網圍欄和入口

鐵閘並無建築或歷史價值。

### 荷李活道邊界牆

7. 荷李活道的擋土牆屬不規則砌石牆類型，並非以方狀石按層鋪砌。位於該址東隅的牆身高約兩米，而北隅則增加至約三米高。該牆主要以灰石建造，當中若干石塊呈粉紅色和棕色，那可能是近年曾經以石灰砂漿勾縫。邊界牆有細琢蓋頂石，牆頂的水泥抹面矮牆上築有金屬節間圍網。該牆看來狀況良好，牆上沒有發現裂縫，牆身也沒有膨脹。北隅和東隅的彎位嵌有細琢牆角石。牆身看不到疏水孔，顯示其原本或是一道沒有塗抹砂漿的乾砌石牆。

8. 該牆的另一重要特色是沿着牆頂長了一排樹，由於位置顯眼，從遠處已見鬱鬱葱葱，街道綠樹成蔭。懸垂的樹根在牆身往下伸延，穿牆纏壁，牢牢的鑽進石縫，吸取牆中土壤的水份養料。

### 城皇街邊界牆

9. 荷李活道 76—82 號背面的一段牆難以走近，無法進行檢查。面向城皇街梯級的那道牆結構與荷李活道沿街的不規則砌石牆相若，多處位置隨着階梯的坡度呈梯級狀。從一幀一八九七年的舊照片看來，該道梯級狀的牆壁與士丹頓街連接的角落，有明顯較後期砌上的多節磚工外露。

### 士丹頓街入口的階梯

10. 這花崗石階梯沿着士丹頓街的不規則砌石擋土牆而建。根據一八八三年七月十六日的擬建維多利亞書院地盤平面圖和一八九九年的維多利亞城圖則所示，原有的一個風格一致的階梯已於一九四八年因興建警察宿舍而拆卸。

### 連接兩個平台的梯級

11. 該花崗石梯級由中間平台至較低平台，建築結構與士丹頓街入口的梯級相若。從約於一九〇〇年拍攝的舊照片看來，一道風格一致的梯級已遭拆卸，騰出的空間是現時少年警訊會所大樓所在。雖然該擋土牆看似原整，擋土牆頂設欄杆的矮牆明顯於較後期換作現有的鐵網圍欄。