

石刻及刻石改善工程照片

大浪灣石刻



照片 1：石刻上方的水泥擋水堤



照片 2：拆除水泥擋水堤後的情況

石壁石刻




照片 3：通往石刻遺址的行人路上的垃圾收集站



照片 4：清理垃圾收集站後的情況

潛西洲石刻



照片 5：石刻的保護罩



照片 6：拆除保護罩後的石刻

長洲石刻



照片 7：石刻上方的花槽



照片 8：移除部分植物後的花槽



照片 9：重新封好玻璃上蓋，以防止雨水滲漏

長洲石刻



照片 10：覆蓋在石刻底部的水泥



照片 11：移除水泥後的石刻

龍蝦灣石刻



照片 12：石刻的保護屏幕



照片 13：拆除保護屏幕後的石刻

大廟灣刻石



照片 14：刻石上方的水泥擋水堤



照片 15：拆除水泥擋水堤後的情況